

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ/ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๕๔๕ นครปฐม จำนวน ๒๔ รายการ ฯลฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนยายหอม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๕๔๕ นครปฐม จำนวน ๒๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๒๒,๘๘๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวปณัชนก น้อยทิม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาการแทน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายนรพล เหลียววัฒนกิจ	ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ		เป็นกรรมการ
๖.๓ นางสาวอุษา รอดพลอย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ		เป็น กรรมการ

รายละเอียดแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๕๔๕ นครปฐม จำนวน ๒๔ รายการ ดังต่อไปนี้			
	<u>เช็คซ่อมกระบอกไฮโดรลิก</u>			
๑	เปลี่ยนสายไฮโดรลิก ๒ ชั้น ๑/๒” (๑.๑๕ ม.) แบบมีสปริง	๒ เส้น	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐
	เปลี่ยนสายไฮโดรลิก ๒ ชั้น ๑/๒” (๑.๑๖ ม.) แบบมีสปริง	๒ เส้น	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐
	เปลี่ยนสายไฮโดรลิก BT๒ ชั้น ๑/๒” (๑.๓๐ ม.)	๒ เส้น	๓,๔๘๐	๖,๙๖๐
	เปลี่ยนสายไฮโดรลิก BT๒ ชั้น ๑/๒” (๔๑ ซม.)	๔ เส้น	๒,๔๘๕	๙,๙๔๐
๒	เปลี่ยนชุดซ่อมกระบอกไฮโดรลิก	๖ ชุด	๔,๘๐๐	๒๘,๘๐๐
๓	ซ่อมมกลึงเกลียวกระบอกไฮโดรลิก	๖ กระบอก	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๔	เปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิก	๓๖ ลิตร	๑๖๐	๕,๗๖๐
๕	เช็คซ่อมระบบควบคุมคอนโทรลหลัง (ตัวใน)	๑ รายการ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๖	เปลี่ยนเบาะนั่งในแก่ง	๒ ลูก	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐
๗	เปลี่ยนเหล็กบูพื้นใหม่	๑ รายการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๘	เปลี่ยนเหล็กบู่งกีใหม่	๑ รายการ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๙	เปลี่ยนถังรับขยะใหม่ + พร้อมอุปกรณ์บอกลาวล์	๑ รายการ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๐	เปลี่ยนบอกลาวล์หลังซ้าย	๑ รายการ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๑๑	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	๑๒ ลิตร	๒๐๐	๒,๔๐๐
๑๒	เปลี่ยนกรองเครื่อง	๑ ลูก	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐
๑๓	เปลี่ยนกรองโซล่า	๒ ลูก	๓๕๐	๗๐๐
๑๔	เปลี่ยนกรองอากาศตัวนอก (ใหญ่)	๑ ลูก	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐
	เปลี่ยนกรองอากาศตัวใน (เล็ก)	๑ ลูก	๘๐๐	๘๐๐
๑๕	เปลี่ยนกรองไฮโดรลิก	๑ ลูก	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
	<u>เช็คซ่อมระบบไฟฟ้าทั้งคัน</u>			
๑๖	เปลี่ยนไฟไซเรน หน้า - หลัง	๓ ดวง	๒,๘๐๐	๘,๔๐๐
๑๗	เปลี่ยนไฟท้าย บน - ล่าง	๔ ชุด	๖๐๐	๒,๔๐๐
๑๘	เปลี่ยนไฟมุมเลี้ยว ซ้าย - ขวา	๒ ชุด	๓๐๐	๖๐๐
๑๙	เปลี่ยนไฟหลังคา	๔ ดวง	๒๘๐	๑,๑๒๐
๒๐	เปลี่ยนไฟส่องป้าย	๑ ดวง	๒๐๐	๒๐๐
๒๑	ค่าแรง – เช็คซ่อมระบบไฟฟ้าทั้งคัน	๑ รายการ	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
๒๒	เปลี่ยนบังฝุ่น	๑ คู่	๘๐๐	๘๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน
๒๓	เปลี่ยนลูกยางเบรค	๘ ลูก	๒๕๐	๒,๐๐๐
	เปลี่ยนยางกันฝุ่นเบรค	๘ ลูก	๒๐๐	๑,๖๐๐
	เปลี่ยนน้ำมันเบรค	๒ กระปุก	๒๘๐	๕๖๐
	เปลี่ยนจารบี	๑ ถัง	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐
	อัดลูกหมากคันชัก (หลัง) ซ้าย-ขวา	๒ ตัว	๑,๓๗๐	๒,๗๔๐
๒๔	เปลี่ยนบันไดยื่นท้ายหลังใหม่	๑ รายการ	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐
	เปลี่ยนท่อไอเสียครึ่งท่อน	๑ รายการ	๕๐๐	๕๐๐
๒๕	ค่าแรง - รื้อประกอบกระบอกไฮดรอลิค พร้อมติดตั้ง ดั้งเดิม			
	- เปลี่ยนสายไฮดรอลิค, ติดตั้งเหล็กปูพื้นใหม่	๑ รายการ	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
	- ติดตั้งเหล็กบังก็ใหม่, ติดตั้งถังรับน้ำ, ปะซ่อมบังโคลน			
	- เช็คซ่อมช่วงล่าง			
รวมทั้งสิ้น				<u>๒๒๒,๘๘๐</u>