

๗๒๗

แบบฟอร์มที่ ๑๐๔

หน้า ๕๙

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๘

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบ ทส. ๒

แบบฟอร์มที่ ๑๐๔

หน้า ๑๒๕

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๔๓๒๔

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 469/๑ หมู่ที่ ๓

ชื่อย ถนน พะประทิน บ้านแพ้ว แขวง/ตำบล ดอนยายหอม

เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม โทรศัพท์ ๐๓-๔๒๒-๙๓๙๗-๘



โทรศัฟ ๐๓-๔๒๒-๙๗๕๙ มี คณิจนา แจ้งการ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท ผักผลไม้บรรจุภัณฑ์และน้ำผลไม้

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓-๘(๑)-๑/๓๒ นธ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมุดอายุ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

ไม่ควรเข้าออกด้วยตนเองแต่ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยเด็ดขาด

สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คณิจนา แจ้งการ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(คณิจนา แจ้งการ)

ใบอนุญาตเลขที่ 1005200405 หมุดอายุ ๑๑/๐๑/๒๕๖๕

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Anaerobic cover lagoon & Aerated lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี เครื่องสูบน้ำ อื่นๆ (ระบุ)