

ที่ว่าด้วย

กต.ส.ร. ๕๘๙

๕๘๙

๗.๙.๖๓

แบบ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓๖๓

๑๔.๘.๖๓

๑๔.๘.๖๓

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 469/1 หมู่ที่ ๓

ซอย ถนน พะประโภน - บ้านแพ้ว แขวง/ตำบล ดอนยายหอม

เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม โทรศัพท์ ๐๓-๔๒๒-๙๓๙๗-๘

โทรสาร ๐๓-๔๒๒-๙๗๕๙ มี คุณโรจนา แจ้งการ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประปา ผักผลไม้บรรจุภัณฑ์ และน้ำผลไม้

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓-๘(๑)-๑/๓๒ นศ. ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมอดายุ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Rew เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...) คุณโรจนา แจ้งการ

อรุณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...) คุณกรุงฤทธิ์ เป็นพนักงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๓๕๒๐๐๐๒ หมอดายุ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Anaerobic cover lagoon & Aerated lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมน้ำยา

เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)